

# 通学路対策箇所図(宮ノ陣小学校)

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

①遮断機踏切と五叉路が交差した箇所であり、自動車・歩行者ともに通行量が多く、危険性が高く、「横断注意」等の警告表示等の必要性がある。雨天時は傘を差す児童の通行と自動車の離合がぎりぎり危険。



## <対策メニュー>

- ・区画線更新【市】[令和4年度対策済]
- ・停止線更新【警察】[令和4年度対策済]

②一車線の狭い道路だが、抜け道で交通量も多く、踏切とも交差し、危険。雨天時は、傘を差した児童が、車と接触することがある。線路横の一方通行(朝7:30~8:30)を逆走したり、スピードを下げない車がいる。



## <対策メニュー>

- ・区画線更新【市】[令和4年度対策済]
- ・停止線更新【警察】[令和4年度対策済]
- ・ラバーポール設置【市】[令和4年度対策済]

宮ノ陣小学校

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所