


通学路対策箇所図(三潞小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



①現在、県道に十分な歩道がなく、通学の際、非常に危険な状態になっている。



<対策メニュー>
・検討中

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所