

# 通学路対策箇所図(水分小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・うきは警察署

②信号機がなく、国道で交通量も多く、児童が横断するには危険である。

対策前



対策後



<対策メニュー>  
・横断歩道更新【警察】[令和3年度対策済]

①小学校正門前道路で、210号バイパスから抜ける道のため、車両の通行量が増えている。昨年度、部分的に歩道が延長されたが、途中で切れて狭小になることもあり、注意喚起が必要である。



<対策メニュー>  
・安全指導【学校】[令和2年度対策済]

水分小学校

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所