

通学路対策箇所図(篠山小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①片道2車線で道幅が広く、交通量も多く、スピードを落とさず侵入してくる車がいる。
信号がないため、人が横断歩道を渡っている時に、対向車も進入してくることがある。



<対策メニュー>
・区画線更新、路面標示【市】[令和3年度対策済]

②交通量が多くスピードを出してくる車も多い。児童が横断歩道を渡っていてもスピードを落とさない車がいる。



<対策メニュー>
・路面標示【市】[令和3年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

