

通学路対策箇所図(善導寺小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①西側(津遊川方面)から進行してくる車が、白線はあるものの歩道にかなり入り込んで通っている。登下校中の児童との事故が心配される。

対策前



対策後



<対策メニュー>
・カラー舗装【市】[令和4年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所