


通学路対策箇所図(江上小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

久留米市城島町 江上 付近



① 見通しが悪く、歩道が狭い。

対策前	対策後

<対策メニュー>
・路面標示、ポストコーン設置【県】[令和4年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所