

通学路対策箇所図(東国分小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

②車の交通量が多い。また、歩道が狭く、人が一人やっと通るくらいである。



<対策メニュー>
・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

③横断歩道がないため、子どもたちは交通量の多い道を横断している。朝はかなりのスピードで車が通行。



<対策メニュー>
・カラー舗装更新、交差点部のカラー舗装【市】
[令和4年度対策済]

⑥見通しが良い道路で、交通量が多く、車の速度が速い。時々事故が起こる。



<対策メニュー>
・信号の調整【警察】

①県道アスファルトの剥がれ及び側溝のコンクリート蓋の不具合



<対策メニュー>
・側溝蓋及び路肩舗装の補修【県】

④グリーンベルトはあるものの、双方向から大型車も通り、車の離合ができない。



<対策メニュー>
・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

⑤交通量が多い。歩道があるが、生徒も多くがここを使用していて、危険性がある。



<対策メニュー>
・検討中

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所