


通学路対策箇所図(高良内小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



①車道と歩道を分ける道路上の白線、スクールゾーンの文字、グリーンベルト等の道路標示が経年劣化のため薄くなってきている。



<対策メニュー>
・外側線及びスクールゾーン更新【市】
[令和4年度対策済]

③道路が特に狭く、車が離合できない。離合する場合は一方の車が待たなければならない生徒が通るときにも非常に危険である。



<対策メニュー>
・検討中

②道路が細く、中央の白線も引かれていない道路で、歩道もない。路側帯も狭く、生徒が安心して歩けない。



<対策メニュー>
・路面標示【市】[令和4年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所