


通学路対策箇所図(御井小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



①R2年9月の大雨の際、道路側面の木々が折れ、土砂とともに道路へ滑落しそうになった。木々は撤去されたが、雨天時の土砂崩れが心配で、現在通学路から外し、児童は遠回りして登下校している。



<対策メニュー>
・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所