

## 通学路対策箇所図(三猪小学校)

R3

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

③弓頭神社から道路に出る道の、停止線や止まれの文字が消えている。また、カーブミラーが無いため、左からの歩行者や自転車の見通しが悪い。




・停止線の更新【警察】[令和4年度対策済]  
・路面標示更新、カーブミラーの設置【市】  
[令和4年度対策済]

①交通量が多い道路の、歩行者用の路側帯が狭く、横断歩道まで安全に歩いていくことができない。



#### ・路肩拡幅【県】



②西鉄ストアー付近の道を横断する際、横断歩道がないので歩行者や自転車が危険。



A photograph of a street scene in Japan. On the left, there's a chain-link fence and some greenery. In the center, a road with white dashed lines and several cars driving away from the viewer. To the right, there are buildings and more signs, including a prominent red sign for a car wash. A black rectangular box with the white text '対策後' (After Countermeasures) is positioned in the upper-left corner of the image.

④住宅街の中の道路であり、狭くカーブが多いため、見通しが非常に悪い。住民や抜け道として車や自転車の通行が多く、自転車通学の生徒が、自転車の高齢者とカーブで接触する事故が起こっている。



対策 律



#### ・カーブミラー設置【市】[令和4年度対策済]

· 通学路(学校指定)

所箇策対策対要