

通学路対策箇所図(篠山小学校)

R3

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

②抜け道となっているため車の交通量が多く、スピードを出してくる車も多い。また、横断歩道等もなく、児童が道路を横断する際に停止しない車が多い。




<対策メニュー>
・路面標示【市】[令和4年度対策済]

①小森野方面への抜け道と大学病院職員の駐車場方面となっているため交通量が多い。見通しが悪く、車から歩行者が見えにくい。



<対策メニュー>
・路面標示【市】[令和4年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所