


# 通学路対策箇所図(鳥飼小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署



①車窓からの横断者サイドへの見通しは悪い。往来する車のスピードは速い。横断歩道は設置されていない。



＜対策メニュー＞  
・外側線設置、停止線更新【市、警察】  
[令和4年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所