


通学路対策箇所図（大善寺小学校）

R4

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署



①道路と用水路の境目が遠くから見ると分かりづらく、低学年女子児童が下校中誤って転落し顎と前歯を打撲する事故が起きている。



<対策メニュー>

- ・転落防止柵設置【市】[令和4年度対策済]

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所