

通学路対策箇所図（東国分小学校）

R4

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

③道幅が狭く交通量が多いため危険。



<対策メニュー>

- ・路面標示【市】[令和5年度対策済]

⑦附設中学校門前に横断歩道はあるが信号がなく危険である。



<対策メニュー>

- ・安全指導【学校】[令和4年度対策済]

⑧側溝のコンクリート蓋が経年劣化で落ち込み等あり、歩行者や自転車が転倒する恐れがある。



<対策メニュー>

- ・蓋補修【県】[令和5年度対策済]

④道路幅が狭く、川底までの高さもある中で、切り立っており、転落した場合に危険。



<対策メニュー>

- ・転落防止柵設置【県】[令和4年度対策済]

⑤筑邦銀行周辺の2つの道から県道752号線に抜ける車が多く、一時停止がないため危険。



<対策メニュー>

- ・区画線更新【市】[令和5年度対策済]

②朝夕の交通量が多く、横断が危ない。



<対策メニュー>

- ・安全指導【学校】[令和4年度対策済]

①令和4年3月、1年女子がトラックと接触事故。手を挙げて横断中にトラックの後方にひっかけられる。



<対策メニュー>

- ・路面標示設置【県】[令和4年度対策済]

東国分小学校