

通学路対策箇所図（上津小学校）

R4

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①交通量が多い。車が歩行者を無視して、我先に上津バイパスに抜ける道に出ようとする。



＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】[令和4年度対策済]

③上津荒木川沿いのフェンスや欄干が低く、転落の可能性がある。




＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[令和4年度対策済]

②歩道橋とつながる通学路だが、道幅が狭く、通勤者の抜け道となっており、スピードを出す車が多く危険。



＜対策メニュー＞
・転落防止柵設置【国】
・外側線、カラー舗装更新【県】
・横断歩道、停止線更新【警察】



上津小学校

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所