

通学路対策箇所図（水分小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

①歩道と畑の段差が1m以上あり白い柵が途中までで終わっている。昨年、低学年児童が畑へ落下した。



<対策メニュー>
 ・転落防止柵設置【県】[令和4年度対策済]

④道路とガードレールの間が空きすぎているので子どもが落ちそうで危険。用水路の水の流れは速い。



<対策メニュー>
 ・検討中

⑤児童通用西門近くの横断歩道や停止線、歩道の区画線が消えかけているため危険。



<対策メニュー>
 ・外側線更新【市】
 ・横断歩道、停止線等更新【警察】[令和4年度対策済]

②「横断歩道」「停止線」「横断歩道あり」の路面標示が消えかけている。




<対策メニュー>
 ・路面標示設置【県】[令和4年度対策済]
 ・横断歩道、停止線更新【警察】[令和4年度対策済]

③新築住宅の外壁が高く、対向車や歩行者を確認できないので危険。



<対策メニュー>
 ・検討中



— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所