


# 通学路対策箇所図（長門石小学校）

R4

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署



長門石小学校

①児童が横断する際に横断歩道がないため危険。



<対策メニュー>

- ・路面標示更新【市】[令和5年度対策済]
- ・停止線更新【警察】[令和4年度対策済]

②児童が横断する際に信号がないため危険。  
交通量も多い。



<対策メニュー>

- ・横断歩道、停止線更新【警察】[令和4年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所