

# 通学路対策箇所図（大城小学校）

R4

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

②横断歩道がない。路側帯もないため、歩行者や運転者への意識付けが必要。



<対策メニュー>  
・検討中

①グリーンベルトが消えかかっている。



<対策メニュー>  
・カラー舗装【県】

大城小学校

——— : 通学路(学校指定)



● : 要対策箇所