


# 通学路対策箇所図（荘島小学校）

R4

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署



①歩道上に大きな柱や電柱があるため、人が余裕をもって通れない。交通量も多く、車道を通る車と接触する危険性がある。



<対策メニュー>

- ・ポストコーン設置【県】[令和4年対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所