


通学路対策箇所図（御井小学校）



①歩道が未整備であり、道路わきが斜面になっていたり、蓋がない側溝があったりするため、登下校中にケガをする可能性がある。



<対策メニュー>

・ポールの設置【市】

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

— — — — — : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所