


# 通学路対策箇所図（南小学校）



①交通量が大変多く、出会い頭事故が多発している。路面標示、カーブミラーは設置してあるが、危険な状態が続いている。



<対策メニュー>

・横断歩道・停止線更新【警察】

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所