

①自動車・歩行者ともに通行量が多く、「横断注意」等の警告表示等の必要性がある。特に、雨天時は危険である。



<対策メニュー>


- ・路面標示【市】
- ・停止線更新、標識移設【警察】

②抜け道を使う車両が多い。スピードを出して走行している場合も見られ、これらの3連続交差点付近での危険性が高まっている。



<対策メニュー>

- ・路面標示【市】
- ・標識移設【警察】



③抜け道に使われるため、自動車の交通量も多い。線路横の一方通行路線を逆走する車があり、危険である。



<対策メニュー>

- ・カラー舗装【市】
- ・取り締まり【警察】

④店舗の西側と東側に面する通学歩道をまたぐ駐車場で入り口が、合計3カ所あり、出入りする車両が多く、危険である。



<対策メニュー>

- ・安全指導【学校】[R5年度対策済]