


--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所



【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校 道路管理者 うきは警察署

①道幅が狭く、カーブが多いので見通しが悪い。横は川があり、竹藪が伸びてきて危険。



<対策メニュー>

・草木の剪定【県】[R5年度対策済]

②田主丸中東側の用水路に柵がないところがあり危険。児童が自転車ごと落ちて、ケガをした。



<対策メニュー>


・検討中

③白線を引いていただいたが、車の交通量が年々増えている。車が離合できないため、白線に入っの離合等があり、歩行者が危険。



<対策メニュー>

・検討中



④急に道幅が狭くなり、バイパスから国道へ抜ける車が多いので危険



<対策メニュー>


・安全指導【学校】[R5年度対策済]

⑤車道と歩行者を区切る白線が消えてしまっているため、歩行者が危険。



<対策メニュー>

・路面標示【市】[R5年度対策済]



⑥車の交通量が多く、車道と歩行者を区切る白線が消えかけている。



<対策メニュー>

・カラー舗装、路側帯更新【県】

⑦昨年舗装された際に横断歩道の白線が、半分消えている。停止線も消えかけている。



<対策メニュー>

・横断歩道・停止線更新【警察】