


通学路対策箇所図（柴刈小学校）



①路側帯が見えない状態である。(八幡1296から西側)



<対策メニュー>
・検討中

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署

— — — — — : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所