


# 通学路対策箇所図（荘島小学校）



①ガード下の道幅が狭く歩道も狭い。また、荘島コミセン西側の道路から出てくる車からは、その歩道に来る人や自転車が見えづらく、一時停止線もない。また「学童注意」の文字も消えている。



<対策メニュー>

・ポールの増設【市】[R5年度対策済]