

# 通学路対策箇所図（津福小学校）



①歩道が狭く、木が歩道の邪魔をしている。また、その先の橋で歩道が切れている。グリーンベルトもない。



<対策メニュー>  
・歩道拡幅【市】

### 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所