


— — : 通学路(学校指定) ○ : 要対策箇所



①歩道の白線が消えかかっているため、歩行者と車が接触する危険性がある。



<対策メニュー>
・外側線更新【市】


②信号、横断歩道がなく、児童が道路を横断する際、非常に危険である。



<対策メニュー>
・検討中

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校 道路管理者 久留米警察署

— — : 通学路(学校指定) ○ : 要対策箇所



③路面標示が消えかかっているところがあり、歩行者が危険である。



<対策メニュー>

・路面標示更新【県】[R5年度対策済]

④車とすれ違う際、側溝に蓋がなく、横の田に飛び越えて避難することがあり危険である。



<対策メニュー>

・カラー舗装【市】

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校 道路管理者 久留米警察署