


通学路対策箇所図（善導寺小学校）



①用水路の水かさが増した際、子どもたちが用水路をのぞき込む姿が見られる。ガードレール等の柵がないところがあり、転落する危険がある。



<対策メニュー>

・安全指導【学校】[R5年度対策済]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

—— : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所