


通学路対策箇所図（荒木小学校）



25. 209号線への抜け道で交通量が多く、途中に変形の交差点もあるため見通しも悪い。児童と接触しそうな事案が頻発しており危険である。



＜対策メニュー＞
・路面標示移設【市】

26. 歩道が狭い上、横断歩道を渡る際には車の交通量が多く危険。



＜対策メニュー＞
・横断歩道更新【警察】[R6年度対策済]