


通学路対策箇所図（日吉小学校）



1. 車や自転車の通行が多く、登下校の児童も多数おり、横断時に危険である。



<対策メニュー>

・舗装更新【県】[R6年度対策済]