


通学路対策箇所図（犬塚小学校）



45. 点滅信号はあるが見通しが悪く、交通事故の危険が考えられる。



<対策メニュー>

・検討中

46. 五差路になっており見通しが悪いので交通事故の危険が考えられる。



<対策メニュー>

・検討中