


通学路対策箇所図（城島小学校）



38. 通学路で子どもたちが竹屋前の通りを渡らないといけないうちに、横断歩道がない。



<対策メニュー>

・路面標示【県】[R6年度対策済]

39. 交通量が多い上、商業施設に出入りする車も多く、横断歩道付近で車の動きが複雑になり、道路横断時に大変危険である。



<対策メニュー>

・ポストコーン設置【県】[R6年度対策済]