


通学路対策箇所図（高良内小学校）



16. 車道沿いに住む児童が通学路まで出る際に利用している。昨年度まで設置されていた点滅信号が撤去され、高良川沿いの停止線が消えかかっており、設置されているカーブミラーなども見づらい。



＜対策メニュー＞
・路面標示【市】

17. 抜け道となっており、交通量は少ないが速度超過の車が多くみられる。交差点の横断歩道や停止線、注意喚起の道路の文字も消えかかっている。「止まれ」の標識も樹木で隠れており、見えづらい。



＜対策メニュー＞
・停止線更新【警察】