

通学路対策箇所図（草野小学校）



20. 市道の側溝のふたが落ちている。そのため、側溝に歩行者が落ちて怪我をする危険がある。



＜対策メニュー＞

・蓋改修【市】[R6年度対策済]