R6

通学路対策箇所図（津福小学校）

28. 車が多いため児童は安全な左側を通行しているが、グリーンゾーンが右側にある。

＜対策メニュー＞
・外側線更新【市】

29. 歩道が左右両側にあるが、クランクを境に路側帯が右から左へ変わる。クランクの角に倉庫があり見通しが悪い。ミラーが設置されているが、雨の日などは横断する児童が見えづらい。

＜対策メニュー＞
・路面標示更新、区画線移設、ラバーポール設置【市】
［R6年度対策済］

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校　道路管理者　久留米警察署

■：小学校 ---：通学路（学校指定） ○：要対策箇所