


通学路対策箇所図（安武小学校）



22. T字路の横断歩道が3か所とも白線が消えかかっているため危険である。



<対策メニュー>

・横断歩道等更新【県・警察】[R6年度対策済]

24. 交通量が非常に多く、スピードを出す車も多い。



<対策メニュー>

・カラー舗装【市】