


通学路対策箇所図（善導寺小学校）



27. 通学路となっているが、幅員が狭く、通過車両が多いため危険。車両に対する注意喚起をしてほしい。



<対策メニュー>
・路面標示設置、外側線更新【市】