

# 通学路対策箇所図(江上小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

・交通量が多く、歩道がない。




＜対策メニュー＞  
 ・路肩整備、カラー舗装【県】 [平成27年3月対策済]

・交通量が多く、歩道がない。



＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【県】 [平成27年年度対策済]



・交通量が多く、歩道がない。  
 樹木がはみ出している箇所もあり見通しが悪い。






＜対策メニュー＞  
 ・一部区間路肩整備、一部区間カラー舗装【県】 [平成26年度対策済]

・交通量が多く、歩道がない。  
 樹木がはみ出している箇所もあり見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・一部区間路肩整備、一部区間カラー舗装【県】 [平成27年3月対策済]

猪 郡  
 木 町


 : 通学路(学校指定)  
 : 要対策箇所