

通学路対策箇所図(城島小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・人が乱横断して危険である。



＜対策メニュー＞
 ・歩行者用信号機の増灯
 【警察】[平成25年度対策済]

・大型トラックはじめ交通量が多い。路側帯がない。



＜対策メニュー＞
 ・路肩整備【県】 [平成27年度対策済]

・横断歩道がない。標識が木の陰になって見にくい。



＜対策メニュー＞
 ・樹木の伐採指導【市】 [平成25年度対策済]
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、道幅が狭い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、路側帯がない。



＜対策メニュー＞
 ・通学路の変更【学校】 [平成25年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所