


通学路対策箇所図(上津小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者



・道幅が狭く、歩道もない

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【県】【平成25年度対策済】

・道幅が狭く、見通しも悪い

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・路面標示による通行区分明示【市】
 【平成25年度対策済】

・抜け道になっており、交通量が多い
 ・歩道も無く、路側帯も狭い

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【県】【平成25年度対策済】

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所