


通学路対策箇所図(北野小学校)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署



・交通が多く、歩道もない。

対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装【市】[平成24年度対策済]

・見通しが悪い。信号待ちのスペースがない。

対策前



＜対策メニュー＞

・安全指導【学校】

[平成24年度対策済]

——— : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所