


通学路対策箇所図(高良内小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



・道幅が狭く、見通しが悪い
 ・バス路線であり交通量も多い



〈対策メニュー〉
 ・路面標示【県】 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、見通しが悪い

対策前



〈対策メニュー〉
 ・カラー舗装【市】 [平成25年度対策済]
 ・安全指導【学校】 [平成24年度対策済]

・通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある



〈対策メニュー〉
 ・取り締まりの強化【警察】 [平成24年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所