

通学路対策箇所図(御井小学校)

・南北に渡る横断歩道がない。

対策前




対策後



〈対策メニュー〉
・横断歩道新設【警察】
[平成24年度対策済]

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



・歩道がない。

対策前



対策後



〈対策メニュー〉
・カラー舗装【県】 [平成25年度対策済]



・交通量が多く、道幅も狭い。車のスピードも速い。

対策前



対策後



〈対策メニュー〉
・カラー舗装【市】 [平成25年度対策済]

・道幅が狭く、交通量が多い。歩道未整備の箇所が多い。

対策前



対策後



〈対策メニュー〉
・カラー舗装【市】 [平成25年度対策済]

・赤信号にもかかわらず、気づかずに通過する車がある。

対策前



対策後



〈対策メニュー〉
・路面標示【県】 [平成25年度対策済]

——— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所