


通学路対策箇所図(南小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



・路側帯の蓋付き側溝の蓋が老朽化している。



〈対策メニュー〉
 ・側溝蓋の補修・修繕【県】
 [平成26年度対策済]

・抜け道になっており、交通量が多い。



〈対策メニュー〉
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

——— : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所