

通学路対策箇所図(三潯小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]

・横断歩道がない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道設置【警察】 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、横断歩道に信号機がない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【県】 [平成25年度対策済]

・水路の蓋が付いていない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・ポストコーン設置【市】
 ・区画線の更新【市】 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、横断歩道がない。

対策前



対策後




＜対策メニュー＞
 ・路面標示、区画線の更新【県】 [平成25年度対策済]

・横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所