

通学路対策箇所図(南薫小学校)

・道路が狭く歩道もない。
・不審者が出る。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】
【平成25年度対策済】

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

・薄暗い場所があり、不審者が出る。



〈対策メニュー〉
・防犯灯設置【他】
【平成25年度対策済】

・交通量が多く歩道がない。



〈対策メニュー〉
・カラー舗装【市】【平成25年度対策済】

・見通しが悪く歩道もない。



〈対策メニュー〉
・区画線・路面標示の更新【市】
・カーブミラー設置【市】
【平成25年度対策済】

・交通量が多く歩道がない。電柱などで歩道が狭くなっている。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】【平成25年度対策済】
・カラー舗装【市】【平成26年度対策済】

・交通量が多く、信号機がない。



〈対策メニュー〉
・路面標示【県】【平成25年度対策済】

・道幅が狭く、歩道もない。



〈対策メニュー〉
・通学路の変更【学校】
【平成25年度対策済】

・歩道が狭い。自転車の通行も多い。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】
【平成26年度対策済】

・交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。
通学時間帯には自転車の通行も多い。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】【平成26年度対策済】

・身通しが悪い。通勤時の抜け道になっており、車のスピードが速い。



〈対策メニュー〉
・路面標示【市】【平成25年度対策済】



— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所