

通学路対策箇所図(南薫小学校)

・道路が狭く歩道もない。
・不審者が出る。



【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

・薄暗い場所があり、不審者が出る。



・交通量が多く歩道がない。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】
[平成25年度対策済]

〈対策メニュー〉
・防犯灯設置【他】
[平成25年度対策済]

〈対策メニュー〉
・カラー舗装【市】 [平成25年度対策済]

・見通しが悪く歩道もない。



〈対策メニュー〉
・区画線・路面標示の更新【市】
・カーブミラー設置【市】
[平成25年度対策済]

・交通量が多く歩道がない。電柱などで歩道が狭くなっている。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]
・カラー舗装【市】 [平成26年度対策済]

・交通量が多く、信号機がない。



〈対策メニュー〉
・路面標示【市】 [平成25年度対策済]

・道幅が狭く、歩道もない。



〈対策メニュー〉
・通学路の変更【学校】
[平成25年度対策済]

・歩道が狭い。自転車の通行も多い。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】
[平成26年度対策済]

・交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。
通学時間帯には自転車の通行も多い。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】 [平成26年度対策済]

・身通しが悪い。通勤時の抜け道になっており、車のスピードが速い。



〈対策メニュー〉
・路面標示【市】 [平成25年度対策済]

