

通学路対策箇所図(西国分小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・交通量が多く、通行規制の時間帯でも進入してくる車がある。交差点は点滅信号もない。




＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装、路面標示「交差点注意」
 【市】[平成25年度対策済]

・交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。見通しも悪い。



＜対策メニュー＞
 ・歩道整備
 ・区画線の引き直し
 【平成25年度対策済】



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

・交通量が多く、信号機がない。歩道もない。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示、区画線【県】
 【平成25年度対策済】

・押しボタンが変わるまでの時間が長く、信号を無視して渡る児童がいる。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道塗り直し【警察】
 【平成25年度対策済】
 ・安全指導【学校】
 【平成25年度対策済】