

通学路対策箇所図(下田小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・車のスピードが速く危険である。
 横断歩道も消えかかっている。



〈対策メニュー〉
 ・横断歩道塗り直し、通学路標示
 【警察】[平成24年度対策済]
 ・区画線の引き直し【市】
 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、車のスピードも速い。



〈対策メニュー〉
 ・路面標示【県】
 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、車のスピードも速い。
 道幅が狭く、歩道もない。




〈対策メニュー〉
 ・区画線引き直し【県】
 [平成27年度対策済]

・交通量が多く、道幅が狭い。



〈対策メニュー〉
 ・区画線の引き直し、路面標示【市】 [平成24年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所