

通学路対策箇所図(県立久留米聴覚特別支援学校)

H24

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

- ・バスを待つスペースがない。
- ・歩道の後は寿司店であり、駐車場に車が入り出す際、聞こえない子どもには分かりづらく危険である。



＜対策メニュー＞

- ・安全指導の徹底【学校】
[H25年度対策済]

- ・交通量が多く、見通しも悪い。
- ・児童生徒が道路を横断中に赤信号なのに右折してくる車がある。
- ・降雨時に交差点付近が冠水して危険である。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の更新【警察】
[平成24年度対策済]

県立久留米聴覚特別支援学校

— — : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所